

Öffentliche Straßen

Fällung abgängiger Bäume mit einem Stammumfang von mehr als 50 cm im freien Stand und mehr als 100 cm im Bestand

Standort/ Anlage:	Bereich:	Baumart:	Stamm- umfang:	Position:		Fällgrund:	geschützt		Nachpflanzung:	
				Frei / Bestand			Ja / Nein	gleicher Ort / anderer Ort		
Bismarkstraße	vor Hsnr. 17	Linde	73	x		Anfahrschaden		x	x	
Haydnstraße	vor Hsnr. 17/ Ecke Hunderster Weg	Linde	65	x		Brandkruste am Stammfuß		x		x
Riedeweg	209	Kugel-Ahorn	90	x		Abgestorben		x	x	
Buchenstr.	32	Hainbuche	90	x		Abgestorben		x	x	
Jütlandstr.	ggü. Hsnr. 31 f	Vogelbeere	60	x		Abgestorben		x	x	
Immelmannstr.	ggü. Hsnr. 22	Birke	90	x		Abgestorben		x		x
Annenheider Allee	ggü. Hsnr. 78	Birke	150		x	Abgestorben 95%		x	x	
Annenheider Damm	ggü. Hsnr. 66/ Durchg.	Sumpf-Eiche	100		x	Glockenfuß + Fäule	x			
Lüderitzstr.	Verbindungsgg.	Vogelkirsche	110		x	Abgestorben 95%	x		x	
Albertusweg	Straßenbaum	Birke	165		x	Abgestorben		x	x	
Albertusweg	Straßenbaum	Birke	160		x	Schräg zum Feld Wurzelschäden seit 2022		x	x	
Kolbergerstr.	Grünfl. Düsternort	Betula	140		x	Abgängig		x	x	
Moorkampstr.	Straßenbaum	Eiche	220		x	Abgestorben 95%	x			
Altenburger Str.	ggü. Hsnr. 1	Erle	190		x	Abgestorben 95%		x		
Altenburger Str.	ggü. Hsnr. 1	Erle	210		x	Abgestorben 95%		x		
Ziethenweg	Höhe Hsnr. 14	Hainbuche	120		x	Abgestorben 95%	x		x	
Abernettistr.	Straßenbaum	Birke	150		x	Höhlungsdefekt 4m		x		x
Abernettistr.	Straßenbaum	Birke	130		x	diverse Defekte		x		x
Schlutterdamm	Straßenbaum	Vogelkirsche	110		x	abgestorben 95%	x			x
Bremer Straße	Straßenbaum	Linde	190		x	abgängig	x			
Bremer Straße	Straßenbaum	Linde	190		x	diverse Defekte	x			
Syker Straße	ggü. HsNr. 163	Esche	80			Abgängig		x		
Syker Straße	62/ Bushaltestelle	Esche	140		x	Abgängig	x			
Delmenhorster Straße	neuer Baum	Linde	25			Anfahrschaden		x		
Sommergarten	10	Apfeldorn	40	x		Stammfuß-Fäule		x		



Öffentliche Straßen

Fällung abgängiger Bäume mit einem Stammumfang von mehr als 50 cm im freien Stand und mehr als 100 cm im Bestand

Standort/ Anlage:	Bereich:	Baumart:	Stamm- umfang:	Position:		Fällgrund:	geschützt		Nachpflanzung:		
				Frei / Bestand			Ja / Nein	gleicher Ort /anderer Ort			
An der Schaftrift	ggü. HsNr 17	Birke	70		x	total beengter Standort		x			
An der Schaftrift	ggü. HsNr 17	Birke	105		x	total beengter Standort		x			
Schanzestraße	Höhe Getränkemarkt	Stieleiche	60	x		60% tot	x				
Dwoberger Straße	Ecke Landwehrstraße Mittelinsel	Hainbuche	60	x		90% tot Rindenschaden	x				
Dwoberger Straße	Ecke Landwehrstraße Mittelinsel	Hainbuche	50	x		90% tot Rindenschaden	x				
Lenbachstraße	angrenzend an die Grünanlage Picassoallee	Birke	100	x		abgängig		x			
Beim Schlatt	HöheHsNr. 17, Wiese	Birke	150	x		Wurzelstockfäule		x			
Picasso Allee	HsNr. 36	Rotdorn	60	x		tot	x				
Picasso Allee	HsNr. 35	Rotdorn	60	x		tot	x				
Burggrafendamm	Wiekhorner Heuweg	Esche	160	x		90% tot	x				
Wildeshausener Straße	HsNr. 19g	Bergahorn	60	x		90% tot	x				
Wildeshausener Straße	HsNr. 22g Weg	Bergahorn	90	x		80% tot, abgestorbene Spitze	x				
Wildeshausener Straße	HsNr. 28	Bergahorn	60	x		80% tot, abgestorbene Spitze	x				
Wildeshausener Straße	HsNr. 22	Bergahorn	250	x		ausgeprägte Splintfäule Stamm, schlechte Vitalität	x				
Wildeshausener Straße	HsNr. 20	Bergahorn	60	x		großer Stammschaden, schlechte Vitalität	x				
Beim Schafkoven	vor HsNr. 13	Pyramiden-Pappel	350	x		Starke Wurzelverletzung - Defekte Gasleitung		x			
Beim Schafkoven	vor HsNr. 13	Pyramiden-Pappel	370	x		Starke Wurzelverletzung - Defekte Gasleitung		x			
Hoher Weg	Grünfläche Landwehrstraße	Kastanie	150		x	90%Rindenverlust Phytophthora	x				
Summe der geschützten Bäume:								20			



Öffentliche Straßen

Fällung abgängiger Bäume mit einem Stammumfang von mehr als 50 cm im freien Stand und mehr als 100 cm im Bestand

Standort/ Anlage:	Bereich:	Baumart:	Stamm- umfang:	Position:	Fällgrund:	geschützt	Nachpflanzung:
				Frei / Bestand		Ja / Nein	gleicher Ort /anderer Ort
Summe der gesamten Bäume:						43	

aufgestellt am 11.03.2024
 Stadt Delmenhorst
 Fachdienst Stadtgrün und Naturschutz

